

öffentlich  nicht öffentlich

## Informationsvorlage

### Geschwindigkeitsmessungen im Stadtbezirk 8

Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit im Stadtbezirk 8 ist die Geschwindigkeitsanzeigetafel im Jahr 2015 auf folgenden Straßen aufgestellt worden:

#### **Alt Eller (30 Km/h) in beide Fahrtrichtungen (FR) 18.12.2014 - 18.03.2015**

Bei den in Fahrtrichtung Bernburger Straße insgesamt 1.652 erfassten Fahrzeugen lag die durchschnittliche Geschwindigkeit bei 34 Km/h; die V85 betrug 42 Km/h.

Das Geschwindigkeitsverhalten lag bei

399 Kfz. zwischen 21Km/h - 30Km/h

808 Kfz. zwischen 31Km/h - 40Km/h

288 Kfz. zwischen 41Km/h - 50Km/h

31 Kfz. über 50Km/h

Bei diesem Standort ist anzumerken, dass die Anzahl der erfassten Fahrzeuge nicht belastbar ist. Aufgrund der ungünstigen Witterungsverhältnisse war der Akku der solarbetriebenen GAT an mehreren Tagen leer, so dass keine Kfz. erfasst werden konnten.

In Fahrtrichtung Gumbertstraße wurden insgesamt 26.080 Fahrzeuge erfasst. Hier lag die durchschnittliche Geschwindigkeit bei 31 Km/h; die V85 betrug 39 Km/h.

Das Geschwindigkeitsverhalten lag bei

9.094 Kfz. zwischen 21Km/h - 30Km/h

11.816 Kfz. zwischen 31Km/h - 40Km/h

2.566 Kfz. zwischen 41Km/h - 50Km/h

211 Kfz. über 50Km/h

Die Polizei und das Ordnungsamt wurden aufgrund der V85 gebeten, im Rahmen ihrer technischen und personellen Möglichkeiten entsprechende Geschwindigkeitskontrollen durchzuführen.

#### **Am Pfaffenbusch (30 Km/h) in beide FR, 03.03. - 26.04.2015**

Bei den in Fahrtrichtung Holzkampweg insgesamt 9.130 erfassten Fahrzeugen lag die durchschnittliche Geschwindigkeit bei 32 Km/h; die V85 betrug 40 Km/h.

Das Geschwindigkeitsverhalten lag bei

2.402 Kfz. zwischen 21Km/h - 30Km/h

4.363 Kfz. zwischen 31Km/h - 40Km/h

1.243 Kfz. zwischen 41Km/h - 50Km/h

96 Kfz. über 50Km/h

In Fahrtrichtung Gerresheimer Landstraße wurden insgesamt 12.207 Fahrzeuge erfasst. Hier lag die durchschnittliche Geschwindigkeit bei 30 Km/h; die V85 betrug 38 Km/h.

Das Geschwindigkeitsverhalten lag bei

4.604 Kfz. zwischen 21Km/h - 30Km/h

4.834 Kfz. zwischen 31Km/h - 40Km/h

912 Kfz. zwischen 41Km/h - 50Km/h

76 Kfz. über 50Km/h

Die Polizei und das Ordnungsamt wurden aufgrund der V85 gebeten, im Rahmen ihrer technischen und personellen Möglichkeiten entsprechende Geschwindigkeitskontrollen durchzuführen.

**Anhalter Straße (30 Km/h) in beide FR (verdeckte Messung), 27.04. - 11.08.2015**

Bei den in Fahrtrichtung Gumbertstraße insgesamt 9.907 erfassten Fahrzeugen lag die durchschnittliche Geschwindigkeit bei 30 Km/h; die V85 betrug 37 Km/h.

Das Geschwindigkeitsverhalten lag bei  
4.419 Kfz. zwischen 21Km/h - 30Km/h  
3.943 Kfz. zwischen 31Km/h - 40Km/h  
628 Kfz. zwischen 41Km/h - 50Km/h  
39 Kfz. über 50Km/h

Hier ist anzumerken, dass die Tafel über einen längeren Zeitraum ausgefallen ist, so dass die Anzahl der erfassten Kfz. nicht belastbar ist.

In Fahrtrichtung Bernburger Straße wurden insgesamt 130.429 Fahrzeuge erfasst. Hier lag die durchschnittliche Geschwindigkeit bei 31 Km/h; die V85 betrug 38 Km/h.

Das Geschwindigkeitsverhalten lag bei  
50.113 Kfz. zwischen 21Km/h - 30Km/h  
59.802 Kfz. zwischen 31Km/h - 40Km/h  
10.500 Kfz. zwischen 41Km/h - 50Km/h  
1.035 Kfz. über 50Km/h

Aufgrund der V85 wurde von der Verwaltung kein Handlungsbedarf gesehen.

**Bingener Weg (30 Km/h) in FR Offenbacher Weg, 11.08. - 24.11.2015**

Bei den insgesamt 56.100 erfassten Fahrzeugen lag die durchschnittliche Geschwindigkeit bei 28 Km/h; die V85 betrug 34 Km/h.

Das Geschwindigkeitsverhalten lag bei  
31.251 Kfz. zwischen 21Km/h - 30Km/h  
15.871 Kfz. zwischen 31Km/h - 40Km/h  
1.372 Kfz. zwischen 41Km/h - 50Km/h  
172 Kfz. über 50Km/h

Aufgrund der V85 wurde von der Verwaltung kein Handlungsbedarf gesehen.

**Tulpenweg (30 Km/h) in FR Am Spangen (verdeckte Messung), 25.11. - 17.12.2015**

Bei den insgesamt 182 erfassten Fahrzeugen lag die durchschnittliche Geschwindigkeit bei 25 Km/h; die V85 betrug 32 Km/h.

Das Geschwindigkeitsverhalten lag bei  
109 Kfz. zwischen 21Km/h - 30Km/h  
31 Kfz. zwischen 31Km/h - 40Km/h  
3 Kfz. über 40Km/h

Aufgrund der V85 wurde von der Verwaltung kein Handlungsbedarf gesehen.

Der Datenspeicher der Geschwindigkeitsanzeigetafel kann bis zu 28.899 Fahrzeuge erfassen. Sie ist aktuell auf der Brinellstraße im Einsatz.

Ausschlaggebend für die Einleitung weiterer Maßnahmen ist die ‚V85- Geschwindigkeit‘. Das ist die Geschwindigkeit, die 85 % der Kraftfahrer nicht überschreiten. Sie sollte in der Regel knapp unter der bzw. etwa um die zulässige Höchstgeschwindigkeit liegen.